

令和8年3月

組 合 員 各 位

迫川上流土地改良区  
理事長 金野 勤  
(公印省略)

沢辺揚水機場水中ポンプの故障について (お知らせ)

当改良区の事業運営等に対しまして、日ごろよりご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、沢辺揚水機場の水中ポンプ1台(No. 1ポンプ)について、令和7年秋の点検時に故障が発覚し、故障原因の調査を進めながら対応方法の検討を行って参りました。

ポンプの分解調査の結果モーター主軸に歪みが生じている事が判明し、修理または更新が必要となりました。検討の結果、修理より更新が安価であり、工期も短縮できるという事で、現在、ポンプメーカーに相談しながら令和8年度の用水確保に向け早期更新・復旧に努めておりますが、令和8年7月下旬頃のポンプ更新見込みが最短となっております。それまでの間は仮設の水中ポンプ設置(中古品で稼働確認を要する状況)をして更新までの用水供給に努めたいと考えております。

つきましては、ポンプ更新までに短時間の揚水停止もありますが、ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。

なお、経費負担に伴う賦課金の増額見込については別途お知らせさせていただきます。

1 現在の状況

φ250mm 水中ポンプ (No. 1 ポンプ) → 故障中 (仮設ポンプで応急対応予定)

φ250mm 水中ポンプ (No. 2 ポンプ) → 運転可能

2 復旧見込み 令和8年7月下旬見込



栗原市金成沢辺町沖 205  
迫川上流土地改良区  
電話：0228-24-7643  
担当：事業管理課